

- Niesprawny układ chłodzenia toczzonego materiału
- Głośna i nierówna praca silnika
- Instalacja elektryczna zaśnieżyła
- Wrzeciono posiada nadmierne luzy
- Nieprecyzyjne przyrządy pomiarowe - brak możliwości ustawienia wymiarów toczenia.

OCENA OGÓLNA

Tokarka ze względu na wiek, obecny stan techniczny i niespełnianiu wymogów bezpieczeństwa nie jest eksploatowana. Nie posiada również aktualnych przeglądów technicznych. Naprawa tokarki jest nieopłacalna. Komisja proponuje rozpocząć procedurę likwidacyjną.

Sporządzono w 3 egz.

Podpisy komisji :

1.....

2.....

3.....