

- Uchwyt tokarski posiada nadmierne luzy
- Niesprawny układ chłodzenia
- Silnik - głośna praca
- Instalacja elektryczna zaśniedziała, popękana otulina przewodów
- Osłony skorodowane i pogiete
- Brak osłony uchwytu tokarskiego
- Uszkodzony włącznik tokarki
- Nieprecyzyjne przyrządu pomiarowe

OCENA OGÓLNA

Tokarka ze względu obecny stan techniczny i niespełnianiu wymogów bezpieczeństwa nie jest eksploatowana. Nie posiada również aktualnych przeglądów technicznych. Naprawa tokarki jest nieopłacalna. Komisja proponuje rozpocząć procedurę likwidacyjną.

Sporządzono w 3 egz.

Podpisy komisji :

1.....

2.....

3.....